



令和5年度大台町通学路点検 対策箇所図（宮川小学校区）

学校区名	宮川小学校区	番号	1
場 所	本田木屋バス停付近		
<p>【現状】</p> <p>横断歩道前のダイヤモンドの塗装が薄れている。三瀬谷方面から走行してくる車は、カーブの後、少し坂道になっているため、横断者に気付きにくい。低学年児童が少人数で渡るため、はっきりと減速してほしい。</p>			
<p>【改善要望】</p> <p>運転者に通学路の認識を高め、より注意して走行していただくために、横断歩道前のダイヤモンドを再塗装してほしい</p>			
<p>【対策】</p> <p>路面表示の設置を検討。</p>			
<p>【写真・位置図等】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			

令和5年度大台町通学路点検 対策箇所図（宮川小学校区）

学校区名	宮川小学校区	番号	2
場 所	江馬地内		
<p>【現状】</p> <p>通学路には、歩道がなく、路側帯も非常に狭い場所がある。          大通りよりは交通量は少ないが、児童が歩く時間帯には通勤の車やトラックなども通行する。</p>			
<p>【改善要望】</p> <p>運転者に通学路の認識を高め、より注意して走行していただくためにもグリーンベルトを設置していただきたい。</p>			
<p>【対策】</p> <p>来年度予算要望を行い、予算化された際には 白線及び歩道線（緑線）にて対策を実施。</p>			
<p>【写真・位置図等】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			

令和5年度大台町通学路点検 対策箇所図（宮川小学校区）

学校区名	宮川小学校区	番号	3
場 所	藪地内		
<p>【現状】</p> <p>通学路には、歩道がなく、路側帯も非常に狭い場所がある。          大通りよりは交通量は少ないが、児童が歩く時間帯には通勤の車やトラックなども通行する。</p>			
<p>【改善要望】</p> <p>運転者に通学路の認識を高め、より注意して走行していただくためにもグリーンベルトを設置していただきたい。</p>			
<p>【対策】</p> <p>優先順位を定めながらグリーンベルトの設置を実施。</p>			
<p>【写真・位置図等】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			