

令和5年度大台町立小中学校 通学路点検 対策一覧表(三瀬谷小学校区)

番号	学校区名	路線名	要望箇所	通学路の状況・危険内容	要望／対策内容	対象年度	事業主体	備考
10	三瀬谷小学校区	町道西下線	佐原地内 なにわ近くのカーブ	カーブで道幅が狭く前方の見通しが悪い。	来年度予算要望を行い、予算化された際には白線及び歩道線(緑線)にて対策を実施。	R5年度	大台町	
11	三瀬谷小学校区	国道42号	下三瀬地内国道42号線 点滅信号	横断信号が青色になっても信号無視の車が走っており大変危険である。	国土交通省へ減速ドット、交差点周辺のオーバーレイにて対策依頼。	R5年度	大台維持出張所	
12	三瀬谷小学校区	町道道下1号線	弥起井地区 県道31号線 ダムの信号手前付近	県道よりショートカットして町道へ入る車が多く、スピードを出す車が多いため危険。	来年度予算要望を行い、予算化された際には白線及び歩道線(緑線)にて対策を実施。	R5年度	大台町	
13	三瀬谷小学校区	町道西下線 県道佐原勢和松阪線	佐原地区 一方通行の踏切2箇所	踏切を渡ってすぐに左折(登校時)または右折(下校時)する。横断が危ない。	来年度予算要望を行い、予算化された際には路面標示(通学路)にて対策を実施。	R5年度	三重県 大台町	
14	三瀬谷小学校区	県道高奈上三瀬線	長ヶ地区 ふるさと耕房付近	集合場所へ横断するところに看板等がなく危ない。	車両の減速効果を計る標示やポストコーンの設置を検討。	R5年度	三重県	
15	三瀬谷小学校区	県道	下菅地内 集会所からの県道42号 線との交差点3か所	県道424号線と合流するところが道幅も狭く、見通しが悪いため、登下校で歩く児童の様子が分かりにくい。	路面標示の設置を検討。	R5年度	三重県	
16	三瀬谷小学校区	町道高奈上三瀬旧道 線	上三瀬地内 県道770号線	登校時、かなりの車がスピードを出して通る。白線のないところも通学路表示もないので危険。	来年度予算要望を行い、予算化された際には白線及び歩道線(緑線)にて対策を実施。	R5年度	大台町	
17	三瀬谷小学校区	町道高奈上三瀬旧道 線	下三瀬地区 県道770号線	通学路表示がなく白線もない	来年度予算要望を行い、予算化された際には白線及び歩道線(緑線)にて対策を実施。	R5年度	大台町	
18	三瀬谷小学校区	県道大宮宮川線	下菅地内 消防署バス停から 300m宮川方面	片側1車線から道幅が狭くなるだけでなく、見通しが悪いため、車両が通ると垣根にかなり寄って歩いている。	路面標示の設置を検討。	R5年度	三重県	
19	三瀬谷小学校区	町道高奈上三瀬旧道 線	上三瀬地区 伊藤理容店近くのT字 路	ミラーもなく、左右の確認がしにくい。歩いてくる児童が見えない。	来年度予算要望を行い、予算化された際にカーブミラーの設置を実施。	R5年度	大台町	
20	三瀬谷小学校区	県道大宮宮川線	下菅地内 防火水槽付近	側溝の蓋を分厚いコンクリート板でしてあるので、防火水槽と道路に段差がある。	対策可能か検討。	R5年度	三重県	

21	三瀬谷小学校区	県道川合大宮線	大ヶ所地区 バス停付近 農業センター入り口付 近	側溝蓋がガタつく。側溝の間に溝がある。ちょうど足がはまり危険である。	対策可能か検討。	R5年度	三重県	
22	三瀬谷小学校区	町道センター1号線	弥起井地内 B Gひまわり畑付近	看板などが無い。	看板の設置。	R5年度	大台町	
23	三瀬谷小学校区	県道川合大宮線	大ヶ所地区	木の枝が出ている。	パトロール等により適切に管理。	R5年度	三重県	
24	三瀬谷小学校区	県道高奈上三瀬線	長ヶ下三瀬地区 三瀬の渡し付近 ～ECC付近	道路脇からの木の枝がかなり伸びている。 害獣がでるため、登下校が心配である。	パトロール等により適切に管理。	R5年度	三重県	