

令和5年度大台町通学路点検 対策箇所図（宮川中学校区）

学校区名	宮川中学校	番号	4
場 所	荻原橋		
<p>【現状】</p> <p>高欄の高さが低く、自転車乗車中の腰の高さとあまり変わらないため、アクシデントが発生すると落下の危険性が非常に高い。</p>			
<p>【改善要望】</p> <p>高欄の嵩増しをしていただきたい。</p>			
<p>【対策】</p> <p>実施可能かどうか検討。</p>			
<p>【写真・位置図等】</p> 			