

令和5年度大台町立小中学校 通学路点検 対策一覧表【宮川小学校区】

番号	学校区	路線名	要望箇所	通学路の状況・危険内容	要望／対策内容	対象年度	事業主体	備考
1	宮川小学校区	県道	本田木屋バス停付近	横断歩道のダイヤモンドの塗装が薄れている。三瀬谷方面から走行してくる車は、カーブの後少し坂道になっているため、横断者に気づきにくい。低学年児童が少人数で渡るため減速してほしい。	路面標示の設置を検討。	R5年度	三重県	
2	宮川小学校区	町道	江馬地内	歩道がなく路側帯も狭い	来年度予算要望を行い、予算化された際には白線及び歩道線(緑線)にて対策を実施。	R5年度	大台町	
3	宮川小学校区	県道	菌地内	歩道がなく路側帯も狭い	優先順位を定めながらグリーンベルトの設置を実施。	R5年度	三重県	