

令和5年度大台町立小中学校 通学路点検 対策一覧表(日進小学校区)

番号	学校区名	路線名	要望箇所	通学路の状況・危険内容	要望／対策内容	対象年度	事業主体	備考
1	日進小学校区	町道本郷岡ヶ野線	栃原 宮野地区	道路に勾配があり大雨が降ると、勢いよく流れる側溝から水があふれだす。	下流側へ円滑に流下させるよう、柵内にコンクリート等で対策を実施。蓋についても、コンクリート蓋への交換も検討。	R5年度	大台町	
2	日進小学校区	県道相鹿瀬大台線	新田 県道709号線	現在歩道がないため歩行者が利用しにくい。	歩道整備については優先順位を検討しながら実施。大台町と町内の状況を踏まえ検討。	R5年度	三重県	