

令和5年度大台町通学路点検 対策箇所図（日進小学校区）

学校区名	日進小学校区	番号	1
場 所	栃原 宮野地区通学路		
<p>【現状】 道路に勾配があり、大雨が降ると勢いよく流れる側溝から水が溢れ出す。</p>			
<p>【改善要望】 雨水集水柵の容量を大きくする等、対策を講じてほしい。</p>			
<p>【対策】 下流側へ円滑に流下させるよう、柵内にコンクリート等に対応を実施。蓋についても、コンクリート蓋への交換も検討。</p>			
<p>【写真・位置図等】</p>			

令和5年度大台町通学路点検 対策箇所図（日進小学校区）

学校区名	日進小学校区	番号	2
場 所	新田 県道709号線		
【現状】	現在、歩道がないため歩行者が利用しにくい。		
【改善要望】	歩道の設置		
【対策】	歩道整備について優先順位を検討しながら実施。大台町と町内の状況を踏まえ検討。		
【写真・位置図等】			