

令和5年度大台町立小中学校 通学路点検 対策一覧表(大台中学校区)

番号	学校区名	路線名	要望箇所	通学路の状況・危険内容	要望／対策内容	対象年度	事業主体	備考
25	大台中学校区	国道42号	下三瀬地内 点滅信号	車がなかなか止まってくれず、横断しにくい。 点滅信号を押して、青になって横断しようとする が車が止まってくれない。	ドットライン等の注意喚起を実施。 (令和5年度・令和6年度実施予定)	R5年度	大台維持出張所	
26	大台中学校区	県道相鹿瀬大台線	新田 県道709号線	現在歩道がないため歩行者が利用しにくい。	歩道整備については優先順位を検討しながら実施。 大台町と町内の状況を踏まえ検討。	R5年度	三重県	