

令和5年度大台町通学路点検 対策箇所図（大台中学校区）

学校区名	大台中学校区	番号	25			
場 所	下三瀬 点滅信号付近					
【現状】 下三瀬付近の点滅信号の所を横断する生徒が2名います。昨年度も要望しましたが、やはり、横断しようとするが、車がなかなか止まってくれない状況があります。また、点滅信号を押し、青になったので横断しようとしているが、車は止まってくれない状況にあります。生徒の保護者は生徒に「信号が青になったからといって、すぐに横断してはいけない」など、常日頃から、危機意識をもって横断するように注意喚起してくださっているようです。						
【改善要望】 運転者がその点滅信号付近では、横断者・歩行者がいることが常に意識できるよう、道路上に「色付きのゾーン」、または「横断者あり」「歩行者に注意」などの文字によるメッセージ等を設置していただけたとありがたいです。						
【対策】 ドットライン等の注意喚起実施。 (令和5年度・令和6年度に実施予定)						
【写真・位置図等】  						

令和5年度大台町通学路点検 対策箇所図（大台中学校区）

学校区名	大台中学校区	番号	26			
場 所	新田 県道709号線					
【現状】 現在、歩道がないため歩行者が利用しにくい。						
【改善要望】 歩道の設置						
【対策】 歩道整備について優先順位を検討しながら実施。大台町と町内の状況を踏まえ検討。						
【写真・位置図等】 						