

令和5年度大台町立小中学校 通学路点検 対策一覧表

宮川中学校、宮川小学校区

番号	学校区	路線名	要望箇所	通学路の状況・危険内容	要望／対策内容	対象年度	事業主体	備考
1	宮川小学校区	県道大台宮川線	本田木屋バス停付近	横断歩道のダイヤモンドの塗装が薄れている。三瀬谷方面から走行してくる車は、カーブの後少し坂道になっているため、横断者に気付きにくい。低学年児童が少人数で渡るため減速してほしい。	路面標示の設置を検討。	R5年度	三重県	
2	宮川小学校区	町道大台宮川旧道線 町道大宮宮川旧道線	江馬地内	歩道がなく路側帯も狭い	来年度予算要望を行い、予算化された際には白線及び歩道線（緑線）にて対策を実施。	R5年度	大台町	
3	宮川小学校区	県道大宮宮川線	藺地内	歩道がなく路側帯も狭い	優先順位を定めながらグリーンベルトの設置を実施。	R5年度	三重県	
4	宮川中学校区	県道大宮宮川線	荻原橋	高欄の高さが低く、自転車乗車中の腰の高さとあまり変わらないため、アクシデントが発生すると落下の危険性が高い。	実施可能か検討。	R5年度	三重県	

大台中学校、日進小学校、川添小学校、三瀬谷小学校区

1	日進小学校区	町道本郷岡ヶ野線	栃原 宮野地区	道路に勾配があり大雨が降ると、勢いよく流れる側溝から水があふれだす。	下流側へ円滑に流下させるよう、柵内にコンクリート等で対策を実施。蓋についても、コンクリート蓋への交換も検討。	R5年度	大台町	
2	日進小学校区	県道相鹿瀬大台線	新田 県道709号線	現在歩道がないため歩行者が利用しにくい。	歩道整備については優先順位を検討しながら実施。大台町と町内の状況を踏まえ検討。	R5年度	三重県	
3	川添小学校区	県道高奈上三瀬線	高奈地区 42号線信号から県道高奈上三瀬線の道路	白線はあるが歩道がなく、大型ダンプ等がよく走るため危険である。	歩道整備については優先順位を検討しながら実施。大台町と町内の状況を踏まえ検討。暫定対策としてグリーンベルトの設置を検討。	R5年度	三重県	
4	川添小学校区	町道高奈集会所線	高奈地区 高奈の交差点 （奈良井組作業場前）	白線も歩道もなく、車が停止する場所でもあり、歩行者にとって危険である。	歩道設置の検討を進め、用地等の取得が困難であった場合には、外側線の設置を進める。	R5年度	大台町	
5	川添小学校区	国道42号	下楠地区 前田電機前の横断歩道	横断歩道手前のひし形マークの塗装が消えかかっている。	横断歩道の50m及び30m手前のひし形マークの塗装。 （令和5年度または令和6年度対応予定）	R5年度	公安委員会	

6	川添小学校区	町道下高線	下楠地区から高奈地区 下楠の交差点・川添小学校・高奈交差点	通学路に記載されたカーブミラーが汚れたりくすんでいたりして、見通しが悪い場所にもかかわらず見にくく、歩行者も危険である。	カーブミラーの清掃を実施。	R5年度	大台町	
7	川添小学校区	町道下高線	高奈地区 奈良井組作業場前から旧熊野街道に入る道路	児童が通学路として利用しているが道幅も広くないなか車のスピードが速く危ないため、道路に通学路表示をしてほしい。	来年度予算要望を行い、予算化された際には白線及び歩道線（緑線）の対策を実施。	R5年度	大台町	
8	川添小学校区	町道東新1号線	上楠地区 小西食品裏の踏切付近	児童が通学路として利用するのだが、一時停止をしないまま車が通過することがあるため、「一時停止」または「通学路」の表示をしてほしい。	通学路標示であれば再度立ち会い等で場所を選定し、対策を検討。	R5年度	公安委員会	
9	川添小学校区	町道下高線	下楠地区 七保大橋北の交差点近く旧熊野街道	道幅が狭く児童が通学する際、車のスピードが速いため危険。	来年度予算要望を行い、予算化された際には路面標示（通学路）にて対策を実施。	R5年度	大台町	
10	三瀬谷小学校区	町道西下線	佐原地内 なにわ近くのカーブ	カーブで道幅が狭く前方の見通しが悪い。	来年度予算要望を行い、予算化された際には白線及び歩道線（緑線）にて対策を実施。	R5年度	大台町	
11	三瀬谷小学校区	国道42号	下三瀬地内国道42号線点滅信号	横断信号が青色になっても信号無視の車が走っており大変危険である。	国土交通省へ減速ドット、交差点周辺のオーバーレイにて対策依頼。	R5年度	大台維持出張所	
12	三瀬谷小学校区	町道道下1号線	弥起井地区 県道31号線 ダムの手前付近	県道よりショートカットして町道へ入る車が多く、スピードを出す車が多いため危険。	来年度予算要望を行い、予算化された際には白線及び歩道線（緑線）にて対策を実施。	R5年度	大台町	
13	三瀬谷小学校区	町道西下線 県道佐原勢和松阪線	佐原地区 一方通行の踏切2箇所	踏切を渡ってすぐに左折（登校時）または右折（下校時）する。横断が危ない。	来年度予算要望を行い、予算化された際には路面標示（通学路）にて対策を実施。	R5年度	三重県 大台町	
14	三瀬谷小学校区	県道高奈上三瀬線	長ヶ地区 ふるさと耕房付近	集合場所へ横断するところに看板等がなく危ない。	車両の減速効果を計る標示やポストコーンの設置を検討。	R5年度	三重県	
15	三瀬谷小学校区	県道	下菅地内 集会所からの県道42号線との交差点3か所	県道424号線と合流するところが道幅も狭く、見通しが悪いため、登下校で歩く児童の様子が分かりにくい。	路面標示の設置を検討。	R5年度	三重県	
16	三瀬谷小学校区	町道高奈上三瀬旧道線	上三瀬地内 県道770号線	登校時、かなりの車がスピードを出して通る。白線のないところも通学路表示もないので危険。	来年度予算要望を行い、予算化された際には白線及び歩道線（緑線）にて対策を実施。	R5年度	大台町	

17	三瀬谷小学校区	町道高奈上三瀬旧道線	下三瀬地区 県道770号線	通学路表示がなく白線もない	来年度予算要望を行い、予算化された際には白線及び歩道線（緑線）にて対策を実施。	R5年度	大台町	
18	三瀬谷小学校区	県道大宮宮川線	下菅地内 消防署バス停から 300m宮川方面	片側1車線から道幅が狭くなるだけでなく、見通しが悪いため、車両が通ると垣根にかなり寄って歩いている。	路面標示の設置を検討。	R5年度	三重県	
19	三瀬谷小学校区	町道高奈上三瀬旧道線	上三瀬地区 伊藤理容店近くのT字路	ミラーもなく、左右の確認がしにくい。歩いてくる児童が見えない。	来年度予算要望を行い、予算化された際にカーブミラーの設置を実施。	R5年度	大台町	
20	三瀬谷小学校区	県道大宮宮川線	下菅地内 防火水槽付近	側溝の蓋を分厚いコンクリート板でしてあるので、防火水槽と道路に段差がある。	対策可能か検討。	R5年度	三重県	
21	三瀬谷小学校区	県道川合大宮線	大ヶ所地区 バス停付近 農業センター入り口付近	側溝蓋がガタつく。側溝の間に溝がある。ちょうど足がはまり危険である。	対策可能か検討。	R5年度	三重県	
22	三瀬谷小学校区	町道センター1号線	弥起井地内 B G ひまわり畑付近	看板などが無い。	看板の設置。	R5年度	大台町	
23	三瀬谷小学校区	県道川合大宮線	大ヶ所地区	木の枝が出ている。	パトロール等により適切に管理。	R5年度	三重県	
24	三瀬谷小学校区	県道高奈上三瀬線	長ヶ下三瀬地区 三瀬の渡し付近 ～ECC付近	道路脇からの木の枝がかなり伸びている。害獣がでるため、登下校が心配である。	パトロール等により適切に管理。	R5年度	三重県	
25	大台中学校区	国道42号	下三瀬地内 点滅信号	車がなかなか止まってくれず、横断しにくい。点滅信号を押して、青になって横断しようとするが車が止まってくれない。	ドットライン等の注意喚起を実施。 （令和5年度・令和6年度実施予定）	R5年度	大台維持出張所	
26	大台中学校区	県道相鹿瀬大台線	新田 県道709号線	現在歩道がないため歩行者が利用しにくい。	歩道整備については優先順位を検討しながら実施。 大台町と町内の状況を踏まえ検討。	R5年度	三重県	