

令和6年度大台町通学路点検 対策箇所図（宮川小中学校区）

学校区名	宮川小中学校区	番号	1
場 所	天ヶ瀬地内 三重県道 3 1 号線		
【現状】 歩行者と車両の分離区分がなく、児童が危険な状態である			
【改善要望】 通学児童の安全確保のための歩道造成整備等			
【対策】 歩道整備要望につきましては、管内・町内の要望箇所が複数に及ぶことから、限られた予算内で優先順位を検討しながら実施しているところです。大台町と町内の状況を踏まえ、道路改良事業の中で取り組めるよう要望していきます。			
【写真・位置図等】 別添参照			

別添資料

位置図（大台町天ヶ瀬地内）

