

令和7年度大台町立小中学校 通学路点検 対策一覧表

宮川中学校、宮川小学校区

番号	学校区	路線名	要望箇所	通学路の状況・危険内容	要望	対策内容	事業主体	備 考
1	宮川小学校	県道大台宮川線	下真手地内 多度橋バス停(大杉方面行き)周辺	多度橋バス停周辺は歩道がなく、路側帯も狭い。	横断歩道を渡って、バス停までの道に歩道を付けるか、路側帯を広げるかしてほしい。	路肩幅も約1m程度あることから早期対応は困難。	三重県	
2	宮川小学校	町道新大杉谷線	茂原地内 熊内方面から学校への通学路	歩道がなく路側帯も狭い。通学路の標識やガードレールもない。車の対向、特にダンプやトラックなどがあると歩行者は山の斜面によけるしかなく、逃げ場がない。カーブミラーも見にくい。	グリーンベルトの延長、通学路の表示、減速の表示、ガードレール、ラバーポールなどの設置。	予算要望を行いグリーンベルトの設置を実施していきます。	大台町	
3	宮川小学校	国道422号線	小滝地内 領内地域総合センター前バス停付近	通学路が狭い。郵便局から大杉方面の辺りは道が狭く、直線道路なので車が速度を上げて走り、危ないと感じる場面が多々ある。	通学路の表示 (バス停に行くため道路を渡るので)横断歩道の設置、減速の表示	「歩行者注意」の路面標示を1箇所、新設する。	三重県	
4	宮川小学校	町道新大杉谷線	藪から茂原方面へ左折する所の崖(荻原橋手前)	崖下を歩く距離が長く、崖崩れなど起こりやすいのか、定期的に点検されているのか、気になる。	調査や定期点検等があれば、結果を知らせてもらう。なければ、実施してもらえないか。	該当する法面においては、吹付等法面对策が施されており、現時点で崖崩れの恐れはありませんが、吹付法面の老朽化点検を職員で実施し異常があれば予算措置を行い対策を実施していきます。	大台町	
5	宮川小学校	町道大台宮川旧道線	小切畑地内旧道	旧道は路側帯が狭い	路側帯幅の拡張もしくはグリーンベルトの設置。	予算要望を行いグリーンベルトの設置を実施していきます。	大台町	

大台中学校、日進小学校、川添小学校、三瀬谷小学校区								
番号	学校区	路線名	要望箇所	通学路の状況・危険内容	要望	対策内容	事業主体	備 考
6	日進小学校区	町道本郷岡ヶ野線	宮野本郷地区	グレーチングがあり、その上を歩いている。	雨の日に滑りやすくなり、危ない。滑りにくいものに変えてほしい。	令和7年度に対応可能であれば滑り止めを実施予定です。予算等の関係で今年度できなかったとしても来年度予算で対応とします。	大台町	
7	日進小学校区	県道相鹿瀬大台線	下新田地区 県道709号線	横断歩道がない箇所を、小学生が渡っている。かなり危険。スピードを出す車も多く、いつ事故がおきてもおかしくない。	早急な対応を強く願う。横断歩道と歩行者専用信号の設置。	横断歩道設置について検討中。不可な場合でも道路管理者による路面対策を検討します。	公安委員会	
8	日進小学校区	県道相鹿瀬大台線	千代地区 県道709号線	横断歩道がなく、朝の交通量が多く、バスが待っている千代集会所へ渡るのが危険。	横断歩道をつけてほしい。	横断者の滞留場所の確保ができず、横断歩道の設置は不可。代替案として横断箇所の前後、2箇所に「歩行者注意」の路面標示を設置する。	三重県 公安委員会	
9	日進小学校区	町道日進線	宮野本郷地区 学校手前の墓の横	側溝のセメントのフタが割れている。子どもたちが踏んでいく。	今のところ、ガコガコする程度で問題はない。	令和7年度に対応可能であれば蓋修繕を実施予定です。予算等の関係で今年度できなかったとしても来年度予算で対応とします。	大台町	
10	川添小学校区	町道下高線	下楠地区から高奈地区 下楠の交差点・川添小学校・高奈交差点	道幅が狭いため、車が通る際に歩行者が危険である。	「小学校あり注意」「横断歩道あり注意」など、自動車への注意喚起のための注意を促す看板や標識の設置。	予算要望を行い路面に「通学路」などの路面表記を実施します。	大台町	
11	三瀬谷小学校	長ヶ地区 ふるさと耕房付近 (県道高奈上三瀬線)		・垣根が道路の角近くにあり、子どもたちが安全確認することが難しい。 ・車に乗っている人が子どもに気づきにくい。	・バス停の集合場所へ横断するところに横断歩道がほしい。横断歩道が難しい場合には、減速したり徐行したりしてくれるようなマーク等を道路にかいてほしい。	横断者の滞留場所の確保ができず、横断歩道の設置は不可。代替案として道路管理者による路面対策を検討します。	県道	
12	三瀬谷小学校区	町道下菅チカネバ線	下菅地内 集会所からの県道424号線との交差点	カーブミラーが車の運転手に適した角度で設置されているため、歩行者からは安全確認が難しい。	カーブミラーの角度を変える。車の運転手が分かりにくくなってしまうようであれば、子どもたちの視点で見やすいカーブミラーをつけてほしい。	車両用のカーブミラーであるため角度調整は困難です。一時停止を啓発するバンダシールの設置を公安へ依頼します。	大台町	
13	三瀬谷小学校区	県道大宮宮川線	川合地内 三叉路	左向きのカーブミラーはついているが、右向きのカーブミラーがない。子どもの視点では草やガードレールがあり、右側が確認しづらい。	右向きのミラーをつけてほしい。	右向きのカーブミラーも設置し、両面2面のカーブミラーとする。	三重県	
14	大台中学校区	国道42号線	上三瀬地内	通学路の歩道に「縞鋼板製溝蓋」が3箇所 (① 上三瀬西バス停付近 ② 司法書士・行政書士 中村 聡志事務所様付近 ③ 森井電気様付近)設置されている。雨天時にその上を歩くと滑りやすく、危ない。	「圧接型グレーチングの細目タイプ」への交換を要望します。		大台維持出張所	
15	大台中学校区	県道大宮宮川線	下菅地内 中部電力三重水力センター付近	下菅西方向地点から見て、左手前方に中部電力三重水力センター、右手前方に西村ハイヤー様のある交差点の左側歩道沿いにある側溝に本校生徒の数名が自転車ごと突っ込み、はまってしまうという事案が連続した。	深みのある長細い側溝がむき出し状態なので、グレーチング等溝蓋をかぶせてもらうことを要望します。	ポストコーンを2基、コーナー部に設置する。	三重県	
16	大台中学校区	町道八丁上三瀬線	上三瀬地内 大台中学校下	上三瀬踏切(学校下)付近に設置してあるカーブミラーは、学校方面は映るが、三瀬谷小方面の道は映らない。	横断歩道を渡ったところにカーブミラーはあるが、踏切付近のところにもあると、一層の安全確認ができるのではないだろうか。	カーブミラー設置においては町内でのカーブミラーに関する要望を勘案しながら、設置を行いますのでご理解をよろしくお願いいたします。	大台町	
17	大台中学校区	県道相鹿瀬大台線	千代地内 県道709号線	千代集会所を登下校バス乗降場所として利用しているが、①交差点に横断歩道がない②直線道路で車が速度を出しやすい③南西方面から来る車は坂を登りきるまで交差点を認識しにくい。	生徒が横断する際に危険であるため、横断歩道の設置、横断歩道があることを示す標識を設置していただくなど、ご対応をお願いしたい。	横断者の滞留場所の確保ができず、横断歩道の設置は不可。代替案として横断箇所の前後、2箇所に「歩行者注意」の路面標示を設置する。	三重県 公安委員会	
18	大台中学校区	町道新田東西線	新田地内	該当路線は通学路である歩道がありません。道路幅員も狭隘で、軽自動車の対向も困難な現状の中で、路肩部を学生が通学路として利用しており、安全対策確保の観点からも早急な対策が必要であると考えられます。	・地域住民が安全に安心して通行できるように歩道の設置を要望します。 ・道路幅が狭く車両対向時に危険が伴うため、車道拡幅を要望します。	予算要望を行い、安全に通行ができるように道路改良工事を実施していきます。	三重県 公安委員会	